

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

162614, Вологодская область, г. Череповец

ул. Вологодская, 23/1

тел./факс (8202) 49-03-04

e-mail: school4@cherepovetscity.ru

ИНН 3528062040/КПП 352801001

ОГРН 1023501248748

2021, №

На № от

Отчет

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №35-004-
2022/0011pc/1

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка выполнено/не выполнено
1.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	Не выполнено
2.	Ширина эвакуационного выхода из здания менее 1,2 м (заблокирована вторая створка двери центрального входа)	Выполнено
3.	Дверь запасного эвакуационного выхода из спортивного зала открывается не по направлению выхода из здания	Выполнено
4.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений (в части размеров и объёмно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов). (В рекреации на 1-м и 2-м этажах на путях эвакуации оборудован кабинет).	Не выполнено
5.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в распределительной коробке (скрутки электропроводов).	Не выполнено
6.	Допущена прокладка электрической проводки и установка розетки по горючему основанию (помещение сторожа).	Не выполнено
7.	Допущена прокладка электрической проводки по горючему основанию (помещение уборщиц)	Не выполнено
8.	Перегородка отделяющая складское помещение от гардероба, выполнена с неизвестным пределом огнестойкости	Не выполнено
9.	Дверь складского помещения возле гардероба, выполнена не противопожарной с ненормированным пределом огнестойкости	Не выполнено
10.	На путях эвакуации допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (декоративно-отделочные и облицовочные материалы на путях эвакуации не соответствуют требованиям пожарной безопасности к применению строительных, отделочных материалов КМ2)	Не выполнено
11.	На путях эвакуации при выходе из малого спортивного зала непосредственно наружу допущена горючая отделка стен с неизвестным показателем пожарной опасности (декоративно-отделочные и облицовочные материалы на путях эвакуации не соответствуют требованиям пожарной безопасности к применению строительных, отделочных материалов КМ2)	Не выполнено

12.	На путях эвакуации допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (декоративно-отделочные и облицовочные материалы на путях эвакуации не соответствуют требованиям пожарной безопасности к применению строительных, отделочных материалов КМ2)	Не выполнено
13.	Выход из столовой в коридор не оборудован дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Выполнено
14.	Дверь второго эвакуационного выхода из столовой открывается не по направлению выхода из здания	Не выполнено
15.	В помещении столовой не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и запоров в местах пересечения противопожарный преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами	Выполнено
16.	Дверь пищеблока, ведущая на лестничную площадку, выполнена не противопожарной с ненормированным пределом огнестойкости	Не выполнено
17.	Ширина эвакуационного выхода из столовой менее 1,2 м.	Не выполнено
18.	Кабельные линии и электропроводка автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	Не выполнено
19.	Не предусмотрено автоматическое отключение вентиляции при обнаружении пожара	Не выполнено
20.	Противопожарные люки выхода на кровлю установлены на горючее основание (деревянный короб)	Выполнено
21.	Дверь и окна помещения книгохранилища выполнены не противопожарными с ненормированным пределом огнестойкости	Не выполнено
22.	Дверь помещения библиотеки выполнена не противопожарной с ненормированным пределом огнестойкости	Не выполнено
23.	Дверь помещения кладовой выполнена не противопожарной с ненормированным пределом огнестойкости	Не выполнено
24.	Дверь помещения венткамеры пищеблока выполнена не противопожарной с ненормированным пределом огнестойкости	Не выполнено
25.	Дверь помещения для хранения документов выполнена не противопожарной с ненормированным пределом огнестойкости	Не выполнено
26.	Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса оборудования и замены по истечения срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем, оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие решения, дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (монтаж АУПС (автоматической установки пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, установка	Не выполнено

	систем 2008г.)	
27.	Допущено использование противопожарного расстояния для строительства временного сооружения предназначенного для складирования материалов (пристройка).	Не выполнено

Директор

М.В. Сорокина

